































Principinių elektrinių schemų svarbiausių elementų grafiniai ženymai ir jų bendrieji vaizdai

 <p>Galvaninis elementas - G</p>  <p>Elementų baterija - GB</p>	 <p>Jungiklis - SA</p>  <p>Mygtukinis jungiklis - SB</p>	 <p>Dvigubas perjungiklis - SA</p>	 <p>Grupinis mygtukinis jungiklis - SB</p>
 <p>Herkonas - SF</p>  <p>Starteris - SF</p>	 <p>Daugėlio pozicijų perjungiklis</p>	 <p>Kištukas - XP Lizdas - XS</p>	 <p>Šakutė XP ir lizdas XS</p>  <p>Jungtis - X</p>
 <p>Kištukas XP ir lizdas XS</p>	 <p>Koaksialinis lizdas XS, koaksialinis kištukas XP</p>	 <p>Gnybtas - XT</p>  <p>Kontaktinis spaustukas</p>  <p>Neišardomas kontaktas</p>	 <p>Kaitrinė lempa</p>  <p>Indikatorinė lemputė</p>
 <p>Neoninė lempa - HL</p>  <p>Liuminescencinė lempa - EL</p>	 <p>Lydisis saugiklis - FU</p>	 <p>Sujungimas</p>  <p>Prasilenkiantys laidai</p>	 <p>Pastoviosios įtampos variklis - M</p>
 <p>Kintamosios įtampos variklis - M</p>	 <p>Transformatorius - T</p>	 <p>Rodyklinis indikacijos prietaisas</p>	 <p>Korpusas</p>  <p>Įžeminimas</p>